



PATIËNTENBROCHURE MAMMOGRAFIE

Topzorg dichtbij huis.

1. Mammografie (borstfoto's)

Een mammografie is een onderzoek van de borsten waarbij een mammografietoestel een diagnostische afbeelding maakt door middel van een minimale hoeveelheid röntgenstralen.

2. Voorbereiding

Gelieve vóór het onderzoek geen deodorant en bodymelk te gebruiken.

Bij aankomst in het ziekenhuis moet u zich eerst met uw identiteitskaart aanmelden aan de kiosk.

Om dit onderzoek kwaliteitsvol uit te voeren, is het belangrijk dat u zich goed kan ontspannen.

Wellicht vindt u het belangrijk te weten dat dit onderzoek uitsluitend uitgevoerd wordt door vrouwelijke verpleegkundigen.

3. Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan, aan de balie van de afdeling radiologie.

Hierna neemt u plaats in de wachtruimte tot een verpleegkundige u komt halen.

De verpleegkundige vraagt u in de kleedruimte uw bovenlichaam te ontbloten.

Daarna vertelt zij hoe u het best voor het röntgenapparaat kunt gaan staan.

De verpleegkundige legt uw borst dan op een steunplaat.

Omdat het voor een goede foto belangrijk is, wordt de borst nu aangedrukt door een plastic plaat die aan het apparaat vastzit.

Dat kan gevoelig zijn.

De ene vrouw verdraagt nu eenmaal meer druk op haar borst dan de andere.

Als het te pijnlijk is, zegt u dat dan gerust tegen de verpleegkundige.

Vervolgens worden de foto's gemaakt.

De verpleegkundige kijkt of de foto's gelukt zijn.

In enkele gevallen blijkt het nodig een foto om technische redenen opnieuw te maken.

Soms zijn extra foto's nodig om het borstweefsel goed te kunnen beoordelen of om de gehele borst beter in beeld te krijgen.

Het kan zijn dat u, afhankelijk van uw klachten, de radioloog ontmoet.

Hij/zij stelt aan de hand van uw klachten en de foto's een voorlopige diagnose.

Als het nodig is, besluit hij/zij tot het maken van een echografie.

4. Nazorg

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, wordt u na het onderzoek weer terug gebracht naar uw afdeling.

5. Het resultaat

Het resultaat van het onderzoek krijgt u zo snel mogelijk van uw behandelende arts.

Indien het een mammografie betreft in het kader van het preventief screeningsonderzoek worden de foto's opgestuurd voor een tweede lezing.

Het resultaat daarna wordt aan de onderzoekende radioloog, behandelende arts en uzelf bezorgd.

6. Belangrijk

- Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef dat dan voor het onderzoek door aan de röntgenverpleegkundige.
- Wij raden u aan de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.
- Uw bezittingen kunt u tijdens het onderzoek in een afsluitbare (kleed)ruimte achterlaten.
- Als u verhinderd bent, dient u ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten.
- Geen bodylotion of deodorant aandoen.

7. Röntgenstraling en de gevolgen

Röntgenstralen zijn een vorm van stralen zoals zichtbaar licht, maar met hogere energie, zodat ze door het lichaam kunnen dringen.

Met onze toestellen (röntgenapparaten en CT-scanner) kunnen we beelden maken van de inwendige structuren in het lichaam.

De stralingsdosis die wij gebruiken is heel beperkt.

De toestellen en de gebruikte dosis worden streng gecontroleerd en opgevolgd.

Bij meerdere onderzoeken of onderzoeken met hogere stralingsintensiteit bestaat er een grotere kans op het ontwikkelen van kankercellen.

Jonge kinderen zijn hiervoor gevoeliger dan volwassenen.

Maar zolang het medisch voordeel het kleine stralingsrisico overtreft, is het gebruik van röntgenstralen gerechtvaardigd bij kinderen en zwangere vrouwen.

Wenst u meer informatie betreffende stralingsdosis en de gevolgen raadpleeg de website van het ziekenhuis of vraag de behandelende arts voor de uitgebreide folder over röntgenstralen.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelende arts, de verpleegkundige of de radioloog.

Wij wensen u een behouden thuiskomst.

Dienst radiologie.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij:

Dienst radiologie - straat 28
Telefoonnummer: 051/33 40 81
radiologie@sjki.be

Openingsuren:

Maandag – vrijdag:
8u - 18u

vzw Sint-Jozefskliniek

Ommegangstraat 7, 8870 Izegem | 051 33 41 11 | www.sint-jozefskliniek-izegem.be
SJKI, topzorg dicht bij huis!

